




MADE IN ITALY


# RAINPLUS 110

INSTALLATION PÅ TAK MED TÄTSKIKT (SVETSBAR DUK)


INSTALLATION ON WATERPROOFED ROOF (NON-BITUMINOUS WELDABLE MEMBRANES)







COD. VS0420001



COD. VS0420001 +  
COD. VS0420151



COD. VS0420001 +  
COD. VS0420158



# MONTERING ASSEMBLY


- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**
- 8**
- 9**
- 10**
- 11**
- 12**
- 13**
- 14**

# DRIFT OCH UNDERHÅLL

## MAINTENANCE

Tak måste regelbundet rensas från löv, skräp och annat som kan orsaka igensättning av brunnarna. Tidsperioden mellan underhållen an brunnen kan variera beroende på miljöförhållandena (vind, träd, grus, etc.) Det rekommenderas att underhåll utförs innan regnperioden börjar.

Roofs must be cleaned regularly removing any leaves, debris or anything else that may cause the outlets to block. The interval in which the outlets must be cleaned should be in accordance with local environmental conditions (wind, trees, season etc). It is also advisable to carry this maintenance out just rainy season.



**VALSIR S.p.A.**  
Località Merlaro, 2  
25078 Vestone (BS) - Italy  
Tel. +39 0365 877.011  
Fax +39 0365 81.268  
e-mail: assistenza@valsir.it

[www.valsir.it](http://www.valsir.it)

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.  
da parte di Slimar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

**valsir®**  
QUALITY FOR PLUMBING